


1. Stáhněte si z našich stránek soubor "USBWatchdog_V2-2.3_en.rar". Soubor byl testován na viry a je v pořádku!

2. Instalace ovladače


Před instalací ovladače nezapojujte USB hlídací pes do počítače, poklepejte na položku "WatchDogDriver.exe", klikněte na "Install" a počkejte, dokud nebude instalace dokončena



Obr.1

3. Připojte USB Watchdog do USB portu počítače. Zatím nepřipojujte kabel ke konektoru kolíkem základní desky, USB Watchdog v průběhu instalace ovladačů může vyslat signál restartu. Počkejte, dokud počítač nedokončí automatické rozpoznání modulu watchdog a nainstaluje driver.

4. Připojte kabel na základní desku dle obr.2



Obr.2

5. Pokud chcete opravit nastavení, můžete otevřít soubor “*config.ini*” v kterém je možno provádět ruční nastavení následujících parametrů:

Timeout = 180; časový limitu může být nastaven pouze v rozsah 10-1270 sekund

TimedRestartDays = 3; nastavení Auto restartu

6. Spuštění software

USBWatchdog a dle potřeby proveďte konfiguraci nastavení

Po změně konfigurace doporučujeme restartovat software USBWatchdog.

